region västerbotten

Region Västerbotten - Sammanställnin

LöpNr	Brandteknisk prio	Åtgärds prio	Sammanvägd prio	Funktion/ Detalj	Anmärknings nummer
1	Revision	3	5	D	1
2	Hög	1	1	D	7
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					

39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					

89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					

139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					146
147					
148					
149	Revision	3	5	D	149
150	Normal	1	2	D	150
151	Normal	1	2	D	151
152	Revision	3	5	D	152
153	Revision	3	5	D	153
154	Revision	2	4	D	154
155	Revision	3	5	D	155
156	Revision	3	5	D	156
157	Normal	3	4	D	157
158	Normal	3	4	D	158
159	Normal	3	4	D	159
160	Revision	3	5	D	160
161	Revision	3	5	D	161
162	Normal	2	3	D	162

163	Revision	3	5	F	163
164	Normal	3	4	D	164
165	Normal	2	3	D	165
166	Hög	1	1	D	166
167	Normal	2	3	D	167
168	Revision	3	5	D	168
169	Hög	1	1	D	169
170	Normal	2	3	F	170

ıg avvikelser brand

Årtal för inventering	Avvikelse
2016	Trapphus C och trapphus i annan byggnad står i direkt förbindelse med varandra genom kulvertsystemet
2016	Utrymningsmöjligheterna inom planet begränsas av vagnar och cyklar som placerats inom korridorerna.

2016	Vägledande markering ovan dörr mellan passage 916 och korridor 922 är efterlysande.
2016	Utrymning genom dörr mellan korridor 901 och passage 916 försvåras av att dörren har felaktig slagriktning.
2016	Utrymning genom dörr mellan korridor 922 och passage 916 försvåras av att dörren har felaktig slagriktning.
2016	Dörrparti i brandcellsgräns mellan korridor 901 och trapphus C är utförd i fel brandteknisk klass.
2016	Vägledande markering ovan dörr mellan korridor 901 och trapphus 958 är efterlysande.
2016	Ytskikt inom korridor 901 uppfyller inte gällande lagkrav då dörrar på skåpen inom korridoren är utförda i trä.
2016	Vägledande markering ovan dörr mellan korridor 901 och passage 916 är efterlysande.
2016	Fönster i innerhörn mellan trapphus B och personalrum 944 är brandtekniskt oklassat varvid skydd mot brandspridning mellan brandcellerna inte upprätthålls.
2016	Brandcellsgräns mellan passage 916 och trapphus B uppfyller inte sin avskiljande förmåga då flertalet otäta genomföringar observerades.
2016	Brandcellsgräns mellan Trapphus B och fläktrum 1004 uppfyller inte sin avskiljande förmåga då flertalet otäta genomföringar observerades.
2016	Brandcellsgräns mellan Trapphus B och vattendest. 1005 uppfyller inte sin avskiljande förmåga då flertalet otäta genomföringar observerades.
2016	Vägledande markering ovan dörr mellan hissmaskinrum 1006 och trapphus B är efterlysande.
2016	Vägledande markering ovan dörr mellan hissmaskinrum 1007 och trapphus B är efterlysande.
2016	Vägledande markering inom fläktrum 1004 vid dörr mot passage 1005 har osäker nödströmsförsörjning.

2016	Skydd mot brandspridning från intilliggande tak saknas inom planet.
2016	Brandcellsgräns mellan fläktrum 1004 och trapphus 1001 uppfyller inte sin avskiljande förmåga då flertalet otäta genomföringar observerades.
2016	Vägledande markering inom fläktrum 1004 vid dörr mot trapphus 1001 har osäker nödströmsförsörjning.
2016	Dörrparti i brandcellsgräns mellan fläktrum 1004 och passage 1005 uppfyller inte sin avskiljande funktion då dörren stod uppställd vid besiktningstillfället.
2016	Vägledande markering inom fläktrum 1004 vid dörr mot fläktrum 1009 har osäker nödströmsförsörjning.
2016	Vägledande markering ovan dörr mellan fläktrum 1009 och trapphus 1010 är efterlysande.
2016	Brandpost inom fläktrum 1009 blockeras med en ventilationskanal.
2016	Skydd för personer i hisskorg har inte kunnat fastställas vid inventeringstillfället. Utredning för att fastställa behovet av kompletterande åtgärder ska göras inom närtid. Åtgärder som denna utredning anser vara nödvändiga kan vidtas i ett revisionsskede.

Åtgärdsförslag	Åtgärd vid installation av sprinkler	Kommun
Brandcellsgräns anordnas så att trapphusen avskiljs från varandra. Vidare utredning krävs.		Umeå
Vagnar och cyklar flyttas till lämpligare utrymmen.		Umeå

Ny genomlyst skylt utformad enligt AFS 2008:13 anordnas.		Umeå
Slagriktningen anordnas så att dörren öppnas i utrymningsriktningen.		Umeå
Slagriktningen anordnas så att dörren öppnas i utrymningsriktningen.		Umeå
Dörr i lägst brandteknisk klass EI 30-SmC anordnas.		Umeå
Ny genomlyst skylt utformad enligt AFS 2008:13 anordnas.		Umeå
Väggarna inom korridoren anordnas med ytskikt i lägst brandteknisk klass C-s2,d0.		Umeå
Ny genomlyst skylt utformad enligt AFS 2008:13 anordnas.		Umeå
Ett fönster utförs i lägst brandteknisk klass E30, alternativt kan båda fönster utformas i lägst brandteknisk klass E15.		Umeå
Genomföringar tätas med typgodkänt system i lägst brandteknisk klass EI 60.		Umeå
Genomföringar tätas med typgodkänt system i lägst brandteknisk klass EI 60.		Umeå
Genomföringar tätas med typgodkänt system i lägst brandteknisk klass EI 60.		Umeå
Ny genomlyst skylt utformad enligt AFS 2008:13 anordnas.		Umeå
Ny genomlyst skylt utformad enligt AFS 2008:13 anordnas.		Umeå
Skyltens nödströmsförsörjning kontrolleras och kompletteras vid behov.		Umeå

Ytterväggen till den högre belägna brandcellen (högdel), inklusive fönster, upp till en höjd av fem meter ovanför det intilliggande taket ges ett brandmotstånd i lägst klass EI 60. Alternativt kan det intilliggande taket (lågdel) på ett avstånd av mindre än åtta meter från ytterväggen ges ett brandmotstånd motsvarande REI 60.		Umeå
Genomföringar tätas med typgodkänt system i lägst brandteknisk klass EI 60.		Umeå
Skyltens nödströmsförsörjning kontrolleras och kompletteras vid behov.		Umeå
Rutiner för att hålla dörren stängd ses över. Alternativt anordnas dörren med dörrstängare.		Umeå
Skyltens nödströmsförsörjning kontrolleras och kompletteras vid behov.		Umeå
Ny genomlyst skylt utformad enligt AFS 2008:13 anordnas.		Umeå
Brandposten anordnas så satt den inte blockeras.		Umeå
Behovet av kompletterande skyddsåtgärder för personer i hisskorg ska utredas.		Umeå

				A
Område	Fastighetsbeteckning	Byggnad Nr	Plan/tr	RV
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	1, SV	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	1, SV	

Umeå	Sofiehem 3:1	1A	11, 9tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	11, 9tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	11, 9tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	11, 9tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	11, 9tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	11, 9tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	11, 9tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	11, 9tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	11, 9tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	12, 10tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	12, 10tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	12, 10tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	12, 10tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	12, 10tr	X

Umeå	Sofiehem 3:1	1A	12, 10tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	12, 10tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	12, 10tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	12, 10tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	12, 10tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	12, 10tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	12, 10tr	X
Umeå	Sofiehem 3:1	1A	Samtliga plan	X

Ansvarig för åtgärd		
Hyresgäst	Brandkonsult	Åtgärd utförd (År)
X		