

Instruktion

Fastställt av: Tamara Matti

Upprättat av: Sara Kivijärvi

Granskare: Malin A Sandberg

Organisation gäller inom: Hälsa- och Sjukvårdsförvaltning, Vårdhygien Västerbotten

Hantering av smuts- och risktvätt

Förändringar från föregående utgåva

Språklig bearbetning

Omfattning

Anvisningen gäller för personal och studerande inom hälso-, sjuk- och tandvård i Region Västerbotten.

Syfte

Förhindra spridning av smitta och exponering för cytostatika vid hantering av smutstvätt. Komplettera Vårdhandbokens riktlinjer gällande hantering av smutstvätt.

Beskrivning/Genomförande

Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid hantering av smutstvätt.

Sortering och hantering av tvätt

- Smutstvätt som inte är förorenad med kroppsvätskor eller cytostatika behöver inte sorteras utan läggs direkt i tvättsäck.
- Kundägt gods märks och läggs i egen säck.
- Smutsig arbetsdräkt läggs i returautomat eller i tvättsäck för arbetsdräkt.

Följande textilier klassas som risktvätt

- Textilier som är så förorenade av kroppsvätskor att de inte kan hålla kvar vätskan, det vill säga det droppar om dem (gäller oavsett källans smittsamhet).
- Textilier som blivit förorenade med cytostatika från injektions- eller infusionslösning.
- Textilier som blivit förorenade med kroppsvätskor (oavsett mängd) från patient som inom senaste 5 dyggen fått cytostatikainjektion eller cytostatikainfusion.

Ett utskrivet dokument är endast en kopia. Giltig version finns i ledningssystemet.

Hantering av risktvätt

- Lägg först tvätten i en genomskinlig och vattenlöslig tvättsäck.
- Fyll inte säcken mer än till 2/3.
- Förslut säcken med de knytband som finns på den genomskinliga säcken.
- Den vattenlösliga plastsäcken läggs i en specifik gul tvättsäck märkt med "risktvätt".
- Förslut säcken på vanligt sätt med förslutningsband
- Byt tvättsäck dagligen.

Vattenlöslig plastsäck och gul plastsäck beställs från internservice alternativt hämtas från gateway.

Transport

Under transport kan all smutstvätt, rätt förpackad, hanteras på normalt sätt.

Historik

Ersätter tidigare dokument om Hantering av smutstvätt i Platinas ledningssystem med dokumentnummer 267332.

Referenser

[Textilia](#)